

お知らせ
(第1報:13:30現在)

2016年1月31日
NTT西日本愛媛支店

土砂崩れによる通信ケーブルの損傷について

本日、NTT西日本愛媛支店(支店長 ミツ矢 高章)の管内において土砂崩れによる通信ケーブルの損傷が発生し、喜多郡内子町大瀬中央の一部地域で、電話等が利用できない状況となっております。

お客様にはご迷惑をおかけし、誠に申し訳ございません。

現時点、判明している状況等は次のとおりです。

1. 発生日時 2016年1月31日(日)6時33分頃(当社が事態を把握した日時)
2. 発生場所 喜多郡内子町大瀬中央
3. 影響地域 喜多郡内子町大瀬中央の一部地域
4. 故障状況 一般加入電話、専用線をご利用の一部のお客様
5. 故障原因 土砂崩れによる通信ケーブルの損傷
6. 影響数 一般加入電話:227回線・専用線9回線
7. 復旧見込 現在、復旧に向け全力をあげておりますが、復旧見込みは現時点未定です
※土砂崩れにより現場への道路が遮断されているため