

《第2報:13:20現在》

下線箇所が前回からの変更点です

### 通信ケーブルの損傷について

6月30日午前9時40分頃、NTT西日本兵庫支店管内(三田市ゆりのき台付近)において、通信ケーブルの損傷により一部のお客様の通信が不能になっております。

サービスをご利用中のお客様には、大変ご迷惑をお掛けしております。

現時点の状況は以下のとおりです。

1. 発生日時 2015年6月30日(火) 9時40分頃
2. 発生場所 三田市ゆりのき台付近
3. 影響エリア 三田市ゆりのき台の一部エリア
4. 故障原因 社外工事(非開削工法)による通信ケーブル損傷
5. リ障回線数 加入電話 388回線  
フレッツ光 1,428回線(再掲 ひかり電話 310回線)
6. 復旧見込 順次、サービス回復に向け、全力で取り組んでいるところですが、天候等の影響により、復旧作業が遅れております。  
復旧見込みは、本日、21時頃の予定です。