

平成24年8月16日
NTT西日本 京都支店

《第1報：12時30分現在》

土砂崩れによる宇治市炭山地区、二尾地区の通信サービスへの影響について

現在、NTT西日本京都支店管内において、8月14日（火）に発生した大雨に伴う土砂崩れの影響により、京都府宇治市炭山地区、二尾地区の通信ケーブルが切断され、通信ができない状況となっております。

ご利用中のお客様には、大変ご迷惑をお掛けしておりますことを深くお詫び申し上げます。
なお、被災地区の通信確保のため衛星携帯電話を設置しました。
現時点、判明している状況は次のとおりです。

1. 発生日 平成24年8月14日（火）
2. 発生場所 京都府宇治市炭山地区、二尾地区
3. 原因 大雨に伴う土砂崩れの影響による通信ケーブルの切断等
4. 故障状況

(1) 炭山地区	
加入電話	約150回線
フレッツ光	約110回線
(2) 二尾地区	
加入電話	約30回線
フレッツ光	約10回線

※現時点で判明している回線数
5. 復旧見込 現在、通信設備の点検・故障発生箇所の確認及び復旧作業を実施しています。
6. 衛星携帯設置について
被災地の通信を確保するため衛星携帯電話を設置しました。

設置場所	炭山地区災害対策本部テント内 (宇治市炭山西ノ谷46-4)
設置台数	2台