

平成24年8月17日
NTT西日本 京都支店

《第2報：17時00分》
※下線箇所が新たな情報および更新箇所となります。

土砂崩れによる宇治市炭山地区、二尾地区および池尾地区の
通信サービスへの影響について

現在、NTT西日本京都支店管内において、8月14日（火）に発生した大雨に伴う土砂崩れの影響により、京都府宇治市炭山地区、二尾地区の通信ケーブルが切断され、通信ができない状況となっておりましたが、新たに池尾地区も通信ケーブルが切断されていることが判明しました。
ご利用中のお客様には、大変ご迷惑をお掛けしておりますことを深くお詫び申し上げます。
なお、被災地区の通信確保のため、新たに二尾地区に衛星携帯電話を1台設置しました。
現時点、判明している状況は次のとおりです。

1. 発生日 平成24年8月14日（火）
2. 発生場所 京都府宇治市炭山地区、二尾地区、池尾地区
3. 原因 大雨に伴う土砂崩れの影響による通信ケーブルの切断等
4. 故障状況

(1) 炭山地区	
加入電話	150回線
フレッツ光	110回線
(2) 二尾地区	
加入電話	30回線
フレッツ光	10回線
<u>(3) 池尾地区</u>	
加入電話	20回線
フレッツ光	1回線

※現時点で判明している回線数
5. 復旧見込 現在、復旧に向け全力で取り組んでいます。
6. 衛星携帯設置について
被災地の通信を確保するため新たに二尾地区に1台設置しました。
※昨日設置した炭山地区の衛星携帯電話は、同地区において携帯電話が利用できるようになり不要となったことから本日撤去しました。