

NTT西日本 沖縄支店からのお知らせ


台風17号の影響により、これまでにない規模で沖縄県全域にわたり通信設備が被災し、多くのお客さまにご迷惑をおかけしました。（故障発生件数約2万件）

全国からの故障修理支援班の増強等により概ね回復を図ることができました。途中、強風による作業中断や船便の欠航による作業遅れが生じる等、一部のお客さまには長い間ご不便をお掛けしたことを深くお詫び申し上げます。


また、新規申込のお客さまにも工事日延期等のご協力を頂き、厚く御礼申し上げます。

NTT西日本では、今後も災害発生時における早期復旧に向けて、更なる支援体制の確立、より災害に強い設備づくりに努めてまいります。引き続きのご愛顧をお願いいたします。

損傷の多かった箇所





損傷例



通信ケーブルの断面図

通信ケーブル内には多数の心線が入っています。
(光ケーブル) (メタルケーブル)

※光ファイバ1本の太さは毛髪程度
※銅線1本の太さはシャープペンシルの芯程度

通信ケーブルの修理においては、高所等にてケーブル内の心線と心線のペアを確認した上で接続を行い、復旧いたしました。

