


Windows®XP 手動インストール手順書 [USB 接続の場合]


各機器に付属の取扱説明書、CD-ROM またはフロッピーディスクをお手元にご用意ください。

Windows®XP では、Windows®2000 用のファイルがご利用いただけますので、Windows®2000 の手順を参照してください。

1. 各機器に付属の CD-ROM またはフロッピーディスクをドライブにセットします。
「案内ページ」が表示された場合は、いったん閉じてください。
ご利用の機器によっては、対応ドライバファイルをダウンロードしておく必要があります。
2. パソコンが起動している状態で、USB ケーブルで接続します。
「新しいハードウェアの検索ウィザード画面」が表示されます。
3. 「一覧または特定の場所からインストールする (詳細)」を選択し、「次へ」をクリックします。




4. 「次の場所で最適のドライバを検索する」を選択し、「次の場所を含める」のみチェックをし、「参照」ボタンをクリックします。



5 . CD-ROM 内の対応した USB ドライバが入ったフォルダを開き、「OK」をクリックします。

「INS メイト V30Tower」の場合の例



ご利用の機器にあわせて、以下のフォルダを指定してください。

INS メイト V30Tower / INS メイト FT80bt / INS メイト G100 /

ワイヤレスパソコンアダプタ RU2 の場合 : 「USB」 「Win2K」

INS メイト V70G-MAX (**互換モード**) の場合 : 「INTNET」 「CPT」 「WIN2000」

INS メイト V70MAX (Ver1.10 **以降**) の場合 : 「USB」 「WIN2000」

CD-ROM に該当フォルダがない場合は、HP より Windows2000 用 USB ドライバをダウンロードしてください。

INS メイト V-70DSU (Ver1.30 **以降**) の場合 :


添付の CD-ROM には対応ファイルが含まれておりませんので、HP より Windows2000 用 USB ドライバをダウンロードしてください。

ワイヤレスパソコンアダプタ RU の場合 : 「usb」 「win2000」

6 . 「次へ」をクリックします。

7. 「ハードウェアのインストール」画面が表示されたら、「続行」をクリックします。

「INS メイト V30Tower」の場合の例



8. 「完了」をクリックします。

「INS メイト V30Tower」の場合の例



以上で、インストールが完了しました。