

お知らせ

(終報:11:00現在)

※下線部分が第1報からの変更箇所です。

2016年2月1日

NTT西日本愛媛支店

### 土砂崩れによる通信ケーブルの損傷について

昨日1月31日、NTT西日本愛媛支店(支店長 ミツ矢 高章)の管内において発生した土砂崩れによる通信ケーブルの損傷のため、喜多郡内子町大瀬中央の一部地域で、電話等が利用できない状況となっておりますが、本日2月1日1時00分に回復いたしました。

ご利用中のお客様にはご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。

1. 回復日時 2016年2月1日(月)1時00分
2. 発生日時 2016年1月31日(日)6時33分頃(当社が事態を把握した日時)
3. 発生場所 喜多郡内子町大瀬中央
4. 影響地域 喜多郡内子町大瀬中央の一部地域
5. 故障原因 土砂崩れによる通信ケーブルの損傷
6. 影響数 一般加入電話:227回線・専用線9回線
7. 復旧状況 土砂崩れにより現状ルートでの復旧が困難なため、迂回ルートでのケーブル張替えにて回復しました。