

(お知らせ)

2016年8月9日
西日本電信電話株式会社
熊 本 支 店

大雨の影響による通信サービスへの影響について（最終報）

NTT西日本熊本支店（支店長：上山 圭司）管内において、連日の大雨の影響で土砂崩れが発生し、弊社の通信設備が被害を受けており、南阿蘇村立野局エリアにおいて電話やインターネット通信等がご利用できない状況となっておりましたが、8月8日(月)午後 3:00 頃にサービスが復旧しましたのでお知らせ致します。

1. 発生日時 2016年6月22日（水） 午後9：25分頃
2. 発生エリア 熊本県南阿蘇村 立野局エリア
3. 発生原因 土砂くずれによる通信ケーブルの損傷
4. 回復状況 一部お客様の電話発着信及びインターネット接続が不通となつていましたが、復旧致しました。
※がけ崩れ等により、侵入禁止区間は除きます。
5. 回復回線 ①フレッツ光：117回線（うち、ひかり電話等 ：48回線）
 ②専用線：23回線
6. 復旧日時 2016年8月8日（月） 午後3：00頃
7. 措置状況 通信ケーブルの張替え及び局内設備の切替等により復旧しました。