

## ニュースリリース

平成25年11月8日  
NTT西日本沖縄支店

《第2報:午後3時30分現在》

### フレッツサービス(宮古・八重山)の故障について

本日、NTT西日本沖縄支店(支店長:兒玉 光生)の宮古・八重山エリア管内において、「フレッツサービス」をご利用中の一部のお客様において、故障が発生しております。

現在、故障発生箇所の特定作業(先島～本島間の海底光ケーブルの損傷又は先島側／本島側伝送装置の不良)を実施中であり、早期の原因究明、サービス復旧に努めて参ります。

お客様には大変なご迷惑をおかけいたしますことに深くお詫び申し上げます。  
なお、故障箇所が判明次第情報提供させていただきます。

合わせてNTT西日本ホームページの以下のURLにて適宜故障情報を提供させていただいております。

URL: <http://www.info-construction.ntt-west.co.jp/info-report/ku010/kU010010/>