《最終報:18:30 現在》

## フレッツ光ネクストの装置故障について

本日、NTT西日本山口支店(支店長 潮崎浩則)の管内において、フレッツ光ネクストの装置故障が発生し、下関東ビル収容の一部のお客様のひかり電話、インターネットの利用ができない状況となり、お客様には大変ご迷惑をお掛けいたしましたが、回復いたしましたのでお知らせいたします。

- 1. 発生日時 2015(平成27)年9月6日(日) 13時00分頃
- 2. 回復日時 同 日 18時18分
- 3. 発生場所 下関東ビル(下関市長府中浜町)
- 4. 故障状況 フレッツ光ネクストをご利用のお客様のひかり電話、インターネットの利用 ができない状況となっておりました。
  - (1)影響のあったエリア 下関市長府エリアの一部
  - (2)影響のあった回線数 約900回線

《本件連絡先》 NTT西日本山口支店 広報 担 当 電話(083)923-4232