

平成23年5月30日

<お知らせ>  
第1報(14:05)

NTT西日本福井支店

## 土砂くずれによる通信ケーブル損傷に伴う電話サービス等の不通について

福井県大飯郡高浜町の内浦地区が、土砂くずれによる通信ケーブル損傷により電話サービス等が繋がらない状態になっています。

大変ご迷惑をおかけして申し訳ありませんが、現在、回復に向け全力をあげて取り組んでおりますので、いましばらくお待ちくださいますようお願いいたします。

現在の状況は下記のとおりです。

### 記

1. 発生日時 平成23年5月30日(月) 7:39頃
2. 発生場所 福井県大飯郡おおい町 佐畑地係
3. 影響エリア 福井県大飯郡高浜町 内浦 地区
4. 影響回線数 通信回線 363回線
5. 損傷の原因 土砂くずれによる通信ケーブルの損傷
6. 措置状況 ケーブル切替えにより復旧予定
7. 回復見込み 15:00頃