

(報道発表資料)

《第7報 11:00 現在》

※下線部分が第6報からの変更箇所です

2015年7月31日

NTT西日本鹿児島支店

口永良部島での噴火による通信サービスへの影響について

NTT西日本鹿児島支店(支店長:末吉 政宏)では、7月24日(金)と7月30日(木)の両日、島内の通信設備の点検と被災調査を行いました。その結果、道路法面の崩落に伴う通信ケーブル(基幹系)の切断を確認し、全島において島内外の通話及び通信ができない状況であることが判明いたしました。

現時点、判明している状況は以下のとおりです。

1. 確認日時(入島時における現地確認)

(1) 2015年7月24日(金) 午前11時頃

※この時点で通信ケーブル(基幹系)の切断1箇所を確認しております。

(2) 2015年7月30日(木) 午後1時まで

※今回の入島による調査では新たな被災箇所は確認されていません。

2. 確認場所

口永良部島本村地区と田代地区の間

3. 故障原因

土砂崩れ等による口永良部局(本村地区)と無線中継所(田代地区)を結ぶ通信ケーブル(基幹系)の切断

4. 影響エリア

口永良部島全島エリア

5. 影響のある回線数

・加入電話: 94回線

・専用回線: 19回線

6. 復旧体制

復旧作業員10名体制で、切断された通信ケーブルの応急復旧工事(約600mの通信ケーブルの張り替えと接続等)を行います。

7. 復旧見込み

NTT西日本鹿児島支店では、NTTグループ総力を挙げ早期復旧に努めてまいりますので、お客様のご理解のほどよろしく願いたします。

復旧状況等につきましては、第8報以降でお知らせいたします。

■被災状況



※道路法面の崩落現場（本村～田代間）



※土砂崩れによる通信ケーブルの切断