

台風19号による通信サービスへの影響について（第4報）

NTT西日本鹿児島支店（支店長：中島 馨生）では、台風19号の通過に伴い県内全域においてパトロール（設備点検）による被災状況等の情報収集を行い、特定された被災箇所の復旧に努めております。

午後5時現在、大規模な故障の発生はありませんが、県内離島を中心に強風による倒木や飛来物等に起因した通信ケーブル、電話柱の損傷及びお客様宅内への引込線垂れ下がり等の影響により、電話及びインターネット接続等サービスが、一部のお客様でご利用いただけない状況が発生しております。

現在、広域からの支援体制により早期復旧に努めておりますが、故障が県内広範囲に亘っており回復にはしばらく時間を要する見込みです。ご利用の皆さまには、大変ご不便をお掛けいたしますが、何卒ご理解とご協力をいただきますようお願い申し上げます。

現時点（10月14日16:00現在）で判明している被災状況は、以下のとおりです。

1. 故障発生状況

	故障発生件数	回復件数	残件数
県内全域	<u>約1,450件</u>	<u>約210件</u>	<u>約1,240件</u>

※ 故障発生件数は、10月13日08:00～10月14日16:00までの累計

（主な内訳）

- ・奄美群島（故障発生件数：780件、回復件数：40件、残件数：740件）
- ・種子屋久（故障発生件数：180件、回復件数：40件、残件数：140件）
- ・南 薩（故障発生件数：110件、回復件数：20件、残件数：90件）

2. 故障原因

強風等に伴う倒木や飛来物等による加入者系ケーブル及びお客様宅への引込み線等の損傷

3. 復旧体制

広域による受付体制の強化と県内離島を中心に、支援者・車両・資材等を集中し迅速な復旧に努めております。

4. 回復見込み

NTTグループ総力を挙げて復旧作業に着手しておりますが、依然として新たな故障の申告が続いており、回復にはしばらく時間を要する見込みです。

状況が判明次第、第5報以降でお知らせいたします。

■ ご協力をお願い

- 故障受付『113番』へのお問い合わせが一時的に集中し電話が掛かりにくい場合がございます。その際は、恐れ入りますがしばらく経ってからお掛けなおしてください。
- 通信サービスの復旧作業においては、電柱からそれぞれのお客様宅への引込み線等の故障修理を実施します。ケーブルの中には、NTTビルからお客様宅それぞれにつながる芯線（光ファイバー、銅線）が入っており、それら1本1本の故障修理が伴うことから、復旧までに長時間を要する場合があります。
- 倒れた電話柱や切れたり垂れ下がった通信ケーブル（電話線）を発見した場合は、局番なしの『113』番へお知らせください。
※携帯電話、PHSからは『0120-444-113』へお知らせください。

■ お客様がお気づきになったNTT設備に関する不安全状況をお知らせください。

