NTT西日本金沢支店

火災による通信ケーブル損傷に伴う インターネットサービス及び電話サービスの不通について

羽咋郡志賀町大福寺地内での火災により通信ケーブルが損傷し、インターネットサービスおよび電話サービスの一部が、つながらない状態となっております。

大変ご不便をおかけして申し訳ありませんが、現在、回復に向け全力をあげて取組んでおりますので、いましばらくお待ちくださいますようよろしくお願いいたします。

現在の状況は下記のとおりです。

記

- 1. 発生日時 平成23年3月10日(木) 15:37頃
- 2. 発生場所 羽咋郡志賀町大福寺地内
- 3. 故障状況 (1)フレッツADSL、フレッツISDN、専用線サービスをご利用の一部のお客様 (2)羽咋郡志賀町大福寺地内の電話サービスをご利用の一部のお客様
- 4. 影響エリア 羽咋市・宝達志水町・志賀町エリア
- 5. 故障回線数 (1)フレッツADSL、フレッツISDN: 1,822 回線の一部 (2)専用線、一般電話回線: 51 回線
- 6. 故障の原因 火災による電話ケーブル損傷による
- 7. 措置状況 ケーブル張替えにより復旧予定
- 8. 回復見込み 20:30頃

*ニュースリリースに記載されている内容は、報道発表時のものです。 最新の情報と内容が異なる場合がございますので、あらかじめご了承ください。