

お知らせ  
(第1報:10:00現在)

2016年5月1日  
NTT西日本徳島支店

### 土砂崩れに伴う通信設備の故障について

NTT西日本徳島支店(支店長:藤枝正俊)管内において、土砂崩れが発生し通信ケーブルの断線により、那賀郡那賀町木頭(旧木沢村)地域で通信等ができなくなっております。ご利用中のお客様には、大変ご迷惑をおかけしておりますことを深くお詫び申し上げます。

現時点、判明している状況は以下のとおりです。

1. 発生日時 :2016年5月1日(日) 5時51分頃(当社が確認した日時)
2. 故障状況 :加入電話等をご利用のお客様
3. 影響エリア :那賀郡那賀町木頭(旧木沢村)地域
4. 影響回線数 :加入電話等 : 332回線
5. 故障原因 :土砂崩れにより通信ケーブルが断線
6. 復旧見込 : 復旧見込みは現時点未定です。