

平成23年5月30日

<お知らせ>

第2報<回復報>(16:15)

NTT西日本福井支店

土砂くずれによる通信ケーブル損傷に伴う電話サービス等の不通について(回復)

福井県大飯郡高浜町の内浦地区が、土砂くずれによる通信ケーブル損傷により電話サービス等が繋がらない状態になっておりましたが、本日、15:28に回復いたしましたのでお知らせいたします。

大変ご不便をおかけしましたこととお詫び申し上げます。

記

1. 発生日時 平成23年5月30日(月) 7:39頃
2. 回復時間 平成23年5月30日(月)15:28
3. 発生場所 福井県大飯郡おおい町 佐畑地係
4. 影響エリア 福井県大飯郡高浜町 内浦 地区
5. 影響回線数 通信回線 363回線
6. 損傷の原因 土砂くずれによる通信ケーブルの損傷
7. 措置状況 ケーブル切替えにより回復

※ 下線部は今回変更の箇所です。