

### 通信ケーブルの損傷について

本日、NTT西日本岐阜支店(支店長:川上 和重)の管内において、通信ケーブルが損傷し、羽島郡笠松町円城寺の一部のお客様で市内外の通信等が不通になっています。

現時点、判明している状況は以下のとおりです。

1. 発生日時 平成 25 年 10 月 22 日(火) 10時38分頃(当社が確認した日時)
2. 発生場所 羽島郡笠松町円城寺バス停付近
3. 故障原因 部外工事によるケーブル損傷
4. 故障状況 羽島郡笠松町円城寺の一部エリアで市内・外への電話の発着信が不能となっています。

(1) 影響のある回線数

加入電話・ISDN 約400回線

(2) 影響のあるエリア

羽島郡笠松町円城寺の一部のお客様

5. 復旧見込 現在、復旧に向け全力をあげておりますが、復旧見込は現時点で未定です。
6. その他 当該エリアのお客様へ広報車によるお知らせを実施しております。